

PRESSEMITTEILUNG

Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH



20.09.2023

Arbeiten am Königlichen Kurhaus verzögern sich

Die seit dem 11. September laufenden Arbeiten an der Nord-Ost-Fassade des Königlichen Kurhauses werden sich um ein bis zwei Wochen verzögern.

Im Zuge der Fassadenrenovierung wurde festgestellt, dass im Bereich der Dachfläche einige Schäden vorhanden sind. Um eine Folgebeschädigung der Bausubstanz des Königlichen Kurhauses zu vermeiden, werden die nötigen Reparaturen unverzüglich vorgenommen. Dies führt zu einer Verzögerung der Baumaßnahmen um bis zu zwei Wochen.

Bis zum Abschluss der notwendigen Sanierungsmaßnahmen müssen die Geräte und das Gerüst rund um das Königliche Kurhaus leider bestehen bleiben. Zudem bleibt der Zugang zum Königlichen Kurgarten über die Bahnhofstraße bis auf weiteres an Werktagen gesperrt.

Dirk Sasse
Geschäftsführer

Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH

Geschäftsführer: Dirk Sasse | Wittelsbacherstraße 15 | 83435 Bad Reichenhall | Telefon: +49 8651 606-0 |
office@staatsbad.gmbh

www.staatsbad-bad-reichenhall.de | www.staatsbadgastkarte.de | Amtsgericht Traunstein HRB10499 | UID: DE
812178761

Sparkasse Berchtesgadener Land | IBAN: DE21 7105 0000 0000 0175 25 | BIC: BYLADEM1BGL
Voba-Raiba Obb. Südost | IBAN: DE91 7109 0000 0000 0013 09 | BIC: GENODEF1BGL
Österreich Raika Großgmain | IBAN: AT77 3502 0000 0020 9510 | BIC: RVSAAT25020