

PRESSEMITTEILUNG

Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH



12.01.2024

Teilspernung der Unterführung Kurgastzentrum-Bahnhofstraße

Aufgrund Baumaßnahmen ist ein Teil der Unterführung nicht nutzbar

BAD REICHENHALL. In der Woche ab Montag, 15.01.2024, wird ein Teil der Unterführung zwischen Kurgastzentrum und Bahnhofstraße gesperrt.

Im Auftrag des Staatlichen Bauamts wird am Gebäude der Wittelsbacher Straße 15 beim Balkon, der sich über einem der Zugänge zum Durchgang befindet, die beschädigte abgehängte Decke entfernt. Aus diesem Grund ist dieser Teil der Unterführung während der notwendigen Baumaßnahme für einen Tag nicht zugänglich. Eine Umleitung wird eingerichtet.

Dirk Sasse

Geschäftsführer

Bayer. Staatsbad Bad Reichenhall/Bayer. Gmain GmbH

Geschäftsführer: Dirk Sasse | Wittelsbacherstraße 15 | 83435 Bad Reichenhall | Telefon: +49 8651 606-0 | office@staatsbad.gmbh
www.staatsbad-bad-reichenhall.de | www.staatsbadgastkarte.de | Amtsgericht Traunstein HRB10499 | UID: DE 812178761

Sparkasse Berchtesgadener Land | IBAN: DE21 7105 0000 0000 0175 25 | BIC: BYLADEM1BGL
Voba-Raiba Obb. Südost | IBAN: DE91 7109 0000 0000 0013 09 | BIC: GENODEF1BGL
Österreich Raika Großgmain | IBAN: AT77 3502 0000 0020 9510 | BIC: RVSAAT2S020